

GIPSZKARON (DRYWALL) & OSB TÁBLÁK

Az OSB felületeket homok szórní kell, hogy elérjük a megfelelő tapadást. A ragasztót a szélektől 5cm távolságot tartva vigye fel, majd középen egy szerpentin csíkot húzva még erősítse meg a ragasztást, ha szükséges. A ragasztó legalább 5%-ban fedje a tábla felületét.



DEKORÁCIÓS ELEMELK

A ragasztót foltokban/pogácsákban vigye fel. Egy percre illesse, össze az elemeket majd válassza szét és illessze össze újra ez által a kötési idő csökken.



ABLAKPÁRKÁNYOK & LÉPCSŐK

A szélektől az 5cm távolságot tartva, legalább 2 párhuzamos csíkban kell felvinni a ragasztót az alapfelületre ahova a párkányt vagy lépcső burkolatot rögzítjük.



GÁZBETON- ÉS KÁD FALAZÁS, VÁLASZFALAK

A gázbeton téglá közepén a szélétől 5cm távolságot tartva vigye fel a ragasztót. Az aljzat vagy első téglasor legyen sík és vízszintes.



EPS/XPS SZIGETELŐ TÁBLÁK & KERÁMIA ELEMELK

A ragasztót a szélektől 5cm távolságot tartva vigye fel, majd középen egy szerpentin csíkot húzva még erősítse meg a ragasztást, ha szükséges.



TETŐ JAVÍTÁSOK & SZIGETELÉSEK

Felületeket homok szórní kell, hogy elérjük a megfelelő tapadást.



TYTAN[®]
PROFESSIONAL

60
másodperc
és tart

Gyors univerzális
ragasztóhab



28229/01

SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena Hungária Kft., Fiórtelep
EMKE Building, Rákóczi út 42, 1072 Budapest, Hungary
tel.: +36 72 51 44 11
e-mail: infohu@selena.com, www.selena.hu

**TYTAN RAGASZTÓHAB
A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA**

KEZDETI



KÖTÉS



NINCS
UTÓTÁGULÁS

60

másodperc
és tart

Gyors univerzális
ragasztóhab

Kezdeti kötés 60 másodperc elteltével
nem igényel támasztókat, nem folyik meg a függőleges felületeken.

Nagyon magas ragasztóerő
A betonhoz a tapadás $500 \text{ kg} / \text{dm}^2$.

Nagyon gazdaságos



Nem növekszik
Nem károsítja a ragasztott elemeket, nem deformálja a felületet.

Nem igényel alapozót
Időt és pénzt takarít meg:
nem igényel alapozó vásárlást,
nem kell várni az alapozó száradására.



Különleges TYTACK technológia alapú egyedülálló összetétel, gyors kezdeti kötést biztosít, már 60 másodperc után, utótágulás nélkül, így biztosítja az elemek stabil kötését megelőzve a deformációt.

Általános felhasználási útmutató:

- 1.**
Vigye fel a habot a ragasztani kívánt felületre úgy, hogy annak átmérője 2-3 cm
- 2.**
Várjon 60 másodpercet miután felvitte a ragasztót, de nem többet mint 2 perc, majd illesse össze a ragasztani kívánt elemeket.
- 3.**
Még 3 percig van lehetőség a ragasztott elemek helyzetének igazítására.
- 4.**
A ragasztás erejének növeléséhez javasoljuk a kontaktragasztást.